

ODRŽAVANJE BATERIJE

Čuvajte baterije na temperaturi od 5 – 25 stepeni celzijusa.



Nikada nemojte dozvoliti da se baterija isprazni do kraja.



Iako se ne koristi baterija se vremenom sama prazni – baterije koje se ne koriste MORAJU da se dopunjuju minimum, svaka 2 meseca.

Kada se ne koristi, da bi produžili životni vek LiPo baterije, najbolje je da je baterija napunjena minimalno 25%, a ne više od 75%.



Ako dozvolite da se baterija skroz isprazni, vrlo često je nemoguće probuditi bateriju i ponovo je koristiti.

Kalibrišite baterije ako je neophodno
– Na svakih 10-20 punjenja,
baterija mora da se kalibriše
– kompletno pražnjenje i punjenje.

